



Set di manutenzione motore | per VAG 1.4 / 1.6 / 1.9 / 2.0 SDI/TDI



Numero di articolo: 62644

Peso: 0.408 kg

EAN: 4048769029203

- Per impostare e controllare la fasatura del motore quando si cambia la cinghia di distribuzione, l'albero a camme, ecc.

Adatto per i seguenti modelli:

- Audi
 - A2 1.4 TDI (dal 2002 - 2006)
 - A3 1.9 / 2.0 TDI (dal 2002 - 2008)
 - A4 1.6 TDI (dal 2002 - 2005)
 - A4 1.9 / 2,0 TDI (dal 2004 - 2008)
 - Codici motore: AMF, ASZ, ATD, AVB, AVF, AWX, AXR, AZV, BHC, BKC, BKD, BKE, BLB, BMN, BNA, BPW, BRB, BRC, BRD, BRE, BUY, BVA, BVF, BVG
- Seat
 - Altea 1.9 SDI / TDI (dal 2005 - 2008)
 - Leon 1.9 / 2.0 TDI (dal 2005 - 2008)
 - Toledo 1.9 SDI / TDI (dal 2005 - 2008)
 - Codici motore: BJB, BKC, BLS, BMM, BXE
- Skoda
 - Fabia 1.4 TDI (dal 2003 - 2006)
 - OctaviaII 2.0 TDI (dal 2003 - 2006)
 - Codici motore: AMF, AZV, BKD
- VW
 - Beetle 1.9 TDI (dal 2002 - 2008)
 - Bora 1.9 TDI (dal 2002 - 2008)
 - Fox 1.4 TDI (dal 2002 - 2008)
 - Golf 1.9 / 2.0 TDI (dal 2002 - 2008)
 - Lupo 1.4 TDI (dal 2002 - 2008)
 - Polo 1.4 / 1.9 TDI (dal 2002 - 2008)
 - Sharan 1.9 TDI (dal 2002 - 2008)
 - Codici motore: AJM, AMF, ANU, ARL, ASZ, ATD, AUY, AVB, AVF, AWX, AXR, BAY, BMS, BNM, BNV, BWV

Oggetto della fornitura:

- Bloccaggio albero a gomiti, Da usare come OEM T10100
- Blocco della ruota della pompa/albero a camme, Da usare come OEM 3359, T20102, 9882, MB995206
- Bloccaggio albero a gomiti, Da usare come OEM T10050, 9883, 310-085, 23-059, MB995209
- Spina di picchettatura da 4 mm, Da usare come OEM T10115, 303-1054, MB995208
- Perno di arresto della cinghia ausiliaria, Da usare come OEM T10060A, T40098