

Kit de reparação para rosca de vela de incandescência | para Audi, VW | 28 peças



Product number: 8722

Weight: 3.968 kg

EAN: 4026947087221

- para um escarear rápido e correto de velas de incandescência danificadas ou arrancadas sem desmontagem da cabeça do motor
- possibilita aparar ou reparar o conector de rosca e a limpeza da furação do elétrodo
- devido aos casquilhos guia é mantida a profundidade de furação exata e o ângulo de furação
- adequado para alojamentos para rosca de velas de incandescência M10 x 1 mm, z. B. em VW Passat, Audi com motores TDI 2.5, 2.7, 3.0 V6 com os códigos de motor AFB, AKE, AKN, ASB, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC, BKN, BKS, BMK, BNG, BSG, BUN, BUG

Escopo de fornecimento:

- Placa de cobertura para canais de aspiração
- Adaptador de ar comprimido para o alojamento do injetor

- Broca 9,1 mm para M10 x 1 mm
- Broca 11,1 mm para M12 x 1 mm
- Macho de atarraxar com casquilho guia para M10 x 1 mm
- Macho de atarraxar com casquilho guia para M12 x 1 mm
- 10 Encaixes roscados para M10 x 1 mm com rosca exterior M12 x 1 mm
- Macho de atarraxar M6 x 1,25 mm
- Ferramenta de extração
- 2 Escareadores Ø 4,8 mm, comprido e curto
- Escareador Ø 5,8 mm, comprido
- Casquilho guia, Ø exterior de 17,5 mm, 38 mm comprimento, Ø interior de 9 mm
- Casquilho guia, Ø exterior de 17,5 mm, 38 mm comprimento, Ø interior de 13 mm
- Casquilho guia, Ø exterior de 17,5 mm, 63 mm comprimento, Ø interior de 13 mm
- Suporte para cortador de roscas 2,4 - 5,5 mm, 240 mm comprimento, entrada 6,3 mm (1/4")
- 3 Extratores de elétrodos para 2,5 - 3,5 - 4 mm