

## Olajpálca | Audi és VW a kijelzőn elhelyezett olajsztintjelzővel



Product number: 1052

Weight: 0.04 kg

EAN: 4026947010526

- Audi és VW modellekhez, amelyeket kijelzőn lévő olajsztintjelzővel vagy olajpálca nélkül szállítanak
- a kijelző észrevétlen meghibásodása a manuális ellenőrzés lehetősége nélkül a motor károsodásához vezethet
- hasznos az olajérzékelő cseréje után vagy a kijelzőn lévő mutató kalibrálásakor
- a következő motorokhoz: 3,0 és 2,7 l TDI - 2.0 TDI - 1,8 és 2,0 TFSI - 3,0 és 3,2 TFSI
- a mérőpálca pontos beállítása a mellékelt táblázatban látható
- úgy kell használni, mint például OEM T40178