

## Injektorsitz-Fräser, 15 mm



Artikelnummer: 62606

Gewicht: 0.508 kg

EAN: 4048769006822

- passend für Mercedes-Benz CDI
- vor dem Tausch/Erneuern der Einspritzdüse bzw. bei undichtem Düsensitz ist ein Reinigen der Sitzfläche und des Düsenschachtes im Zylinderkopf nötig
- durch Drehen von Hand unter leichtem Druck kann ein sauberer Sitz im Zylinderkopf und der Düse gefräst und der Düsenschacht gereinigt werden
- zusätzlich möglicher Antrieb SW 13 und SW 17
- Fräskopfdurchmesser 15,5 mm für Düsenschaft und Sitz
- Länge des Fräasers 230 mm
- Fräskopfdurchmesser 20,0 mm für die Sitzreinigung an der Düse
- Länge des Fräskopfs 35 mm