

## Conjunto de montagem e extrator de polias | para GM, Chrysler, Ford, Mitsubishi | 6 peças



Product number: 7761

Weight: 2.961 kg

EAN: 4026947077611

- para desmontagem e montagem de polias
- Desmontagem do radiador não é necessário

**adequado para os seguintes modelos:**

- General Motors

- motores 5.7L V8 a partir de 1997, por ex., Camaro, Corvette, Firebird
- motores 4.8L / 5.3L / 6.0L / 8.1L V8 a partir de 2000
- motores 4.5L / 4.6L / 4.9L V8 a partir de 1988, por ex., Cadillac
- motores 4.0L V8 a partir de 1995, por ex., Oldsmobile
- motores 4.2L V6 a partir de 2003
- motores 3.5L V5 a partir de 2004
- motores 2.8L V4 a partir de 2005

- Chrysler

- motores 2.0L / 2.4L de 4 cilindros a partir de 1990
- Motores V6 a partir de 1990 de 2.5L / 2.7L / 3.3L / 3.5L / 3.8L

- Ford

- Motores V8 a partir de 1995 com amortecedor de 3 raios colocado à pressão

- Mitsubishi

- motor DOHC 2.0L 1995-1999, por ex., Eclipse (não Turbo)

**Escopo de fornecimento:**

- 1 Extrator de três mordentes, 20 mm (3/4") entrada sextavado
- 3 Mandris de prensagem com comprimentos diferentes
- 1 Parafuso de pressão, entrada de quadrado interno 10 mm (3/8")
- 1 Suporte para polia (com amortecedor de vibrações) para Chrysler