

Juego de reparación para roscas de calentadores | M10 x 1,0 mm



Código de artículo: 8650

Peso: 0.91 Kilogramo

EAN: 4026947086507

- para reparar la rosca de calentadores en la culata

Contenido de suministro:

- escariador para escariar la rosca original
- machos para manguitos roscados
- machos para repasar la rosca original
- herramientas de montaje para la inserción de los insertos roscados
- 5 manguitos roscados M10 x 1,0 mm (12 mm de largo) x rosca exterior M12 x 1,0 mm
- 5 manguitos roscados M10 x 1,0 mm (19 mm de largo) x rosca exterior M12 x 1,0 mm